

Examen VMBO-GL

**2021**

versie blauw, onderdeel **A**

profielvak-cspe M&T – GL

bijlage

---

**deze bijlage pas uitdelen bij aanvang van opdracht 3**



### Opdracht 3

werkvolgorde compressiemeting

1	de motor warm laten draaien (deze stap hoef je niet te doen)
2	het brandstofsysteem uitschakelen
3	de bougiekabels verwijderen
4	de bougies een beetje losdraaien
5	het vuil wegblazen
6	de bougies verwijderen
7	het ontstekingsstelsel uitschakelen
8	het gaspedaal geheel intrappen
9	de compressie meten